



Návod k montáži a používání

OZ 01 – Nerezový podlahový odtokový žlab

ZÁKLADNÍ TECHNICKE ÚDAJE

Průměr odpadu:	d 75 mm
Maximální průtok zápachové uzávěry:	min 50 l/min
Zatížení:	K3
Šířka štěrbin:	žlábek není určen pro kolmé přejíždění paletovacím vozíkem
Webová stránka produktu:	OZ 01

Popis nerezového žlábků

- OZ 01 je průmyslový podlahový žlab určený do kuchyní, hal atd. kde není provoz paletovacích a vysokozdvizných vozíků. Z důvodů velikosti ok na krycím roštu není možné použít žlab do sprch a ostatních prostor, kde se osoby pohybují bez obuvi.


Instalace nerezového žlábků

Stavební připravenost

- Vhodný otvor v podlaze pro ustavení žlábků.
- Připraveno odpadní potrubí.

Montáž

- Usadit žlábek na místo a připojit ho na odpadní potrubí.
- Ustavit výškově – (pomocí stavěcích nohou, které nejsou součástí dodávky – musí být objednány samostatně, nebo vhodným podložením). Horní hrana žlábků musí být v úrovni podlahy.
- Zalít betonem či jinou hmotou dle stavební dokumentace do úrovně lemu pro hydroizolaci. Před zaléváním je nutno žlábek zajistit, aby nedošlo k jeho pohybu, případně k vyplavání. Dále je nutné zajistit, aby nedošlo k deformaci žlábků – např. použitím vhodných rozpěrek
- Přilepit hydroizolaci k lemu.
- Dokončit podlahu.
- Vložit rošty



Dodaný materiál na 1 žlab

- nerezový žlab (tělo) – 1 ks
- krycí rošt – 2 ks;
- zápachová uzávěra – kryt - 1 ks



Údržba a čištění

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí. (Na zakázku z AISI 316)
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

Upozornění

- Pokud je žlábek používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlábků způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné žlábek proplachovat a tím odstranit potenciální ložiska koroze.